短報 (Short communication)

水溜まりが生じた生育基盤盛土の物理性 --海岸防災林再生事業初期に造成された盛土の事例---

篠宮佳樹 1)*、今矢明宏 2)、3)、高梨清美 4)、坂本知己 1)

要旨

東日本大震災後の海岸防災林再生事業初期に造成された盛土の一部で、地表に水溜まりが発生し 植栽木の生育への影響が懸念されている。重機走行は盛土を締固める傾向があり、水溜まりの発生 を誘引した可能性がある。海岸防災林再生事業で造成された盛土において締固めが起きているか確 認するため、宮城県仙台市荒浜に造成された盛土の物理性を調査した。深さ 10 ~ 40 cm を中心と して深さ 75 cm 以浅で、山中式硬度指数は 20 mm、容積重は 1.5 Mg m⁻³を超え、かつ粗間隙率が 20% 未満を示す箇所が多かった。盛土は硬く、密に詰まっており、粗間隙が少なく、締固められた状態 にあると考えられた。

キーワード:海岸林再生、盛土、土壌物理性、容積重、粗間隙、締固め

1. はじめに

平成 23 年東北地方太平洋沖地震で発生した津波によ り、東北地方太平洋岸にある海岸林が壊滅的被害を受け た(星野 2012,田村 2012)。そのうち根返りの被害につい て、地下水位が高いところでは直根が発達せず扁平な根 系になるため、根返りしやすかったことが報告されて いる(渡部ら 2014)。そのため、海岸防災林の再生に際 しては、地下水位から 2 ~ 3 m 程度の地盤高を確保しつ つ植栽木の生育基盤として盛土が造成されている(林野 庁 2013,坂本 2015)。しかしながら、造成された一部の 盛土表面で、わずかな雨でも水溜まりがつくられ(伊藤 2015)、植栽木の成長への影響が懸念される状況が生じ ている。

重機で造成された植栽基盤では固結や通気通水不良に より根の伸長阻害などが起きやすいことが指摘されて いる(長谷川ら 1984,長谷川・猪俣 2015)。農耕地や樹 園地でも機械走行により硬盤が形成されること(ヒレル 1998b)や林地においても林業用機械が走行した作業道 や林地土壌で締固めが起こること(猪内 2001)が知られ ている。このように機械が走行すると土は締固められる 傾向がある。土が締め固められたことにより透水性が低 下し、水溜まりが発生することが考えられる。

海岸防災林再生事業における生育基盤盛土も重機によって造成されているため、締固められた可能性がある。 そこで、盛土において締固めが起きているか、締固めが 生じた箇所で飽和透水係数が低下しているか、同様の箇 所で気相率が低下しているかの3点について確認するた め、水溜まりの発生した生育基盤盛土の物理性の実態を 明らかにすることにした。

2. 研究方法

調査地は宮城県仙台市若林区の松林国有林および仙台 市有林において、2013 ~ 2014 年に完成した盛土である。 近隣の気象観測所(仙台)での1981 年~ 2010 年の平均 の年降水量は1254.1 mm、年平均気温は12.4 ℃である (気象庁 2016)。盛土の材料は山砂(宮城県大和町、大 郷町で採取された、海成または非海成の未固結堆積物) で、運ばれてきた山砂をブルドーザー(小松製作所製 D51PX 等)で、地下水位から2.4mの高さになるまで



Fig.1. 試験地の位置 ()内の数値はその調査試孔の最底部の深さ(cm)を示す。 The location of research site The numbers in parentheses represent the depth (cm) of bottom in each pit.

原稿受付:平成 28 年 6 月 20 日 原稿受理:平成 28 年 11 月 15 日 1)森林総合研究所東北支所

²⁾ 森林総合研究所

³⁾ 現所属 国際農林水産業研究センター

⁴⁾ 東北森林管理局仙台森林管理署

^{*} 森林総合研究所東北支所 〒 020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92-25

4 層程度に分けて敷均しを繰り返し、地表面を平坦に整 地して盛土が造成された。調査地付近一帯の盛土では水 溜まりの発生が観察されている。盛土断面調査を 2014 年 5 月から 7 月にかけて 4 か所 (調査日は No.1 が 2014 年 5 月 8 日、No.2 が 6 月 3 日、No.3 が 6 月 4 日、No.4 が 7 月 15 日)で実施した (Fig.1)。各調査地点において、 深さ 1 m 以深の断面を作成し、その形態的特徴を記載し た。各層位において硬度を山中式土壌硬度計により測定 (5 回計測の平均)し、粒径分析試料及び円筒試料を採取 した。円筒試料 (400 mL 採土円筒; A=100 cm²; h=4 cm) は 各層位より 1 個ずつ非攪乱状態で採取した。水溜まりの 発生状況について連続観察するため、インターバルカメ ラ (Brinno 製 GardenWatchCam) 1 台を 2014 年 9 月 17 日 から同年 12 月 15 日まで調査地点 No.4 に設置し、周辺 を日中 3 時間間隔で撮影した。

No.1 および No.4 付近の比較的浅い土層 (深さ 50 cm 程度まで)の硬度や物理性の傾向を追認するため、2014 年9月17日に No.1 および No.4 近くの3 試孔 (No.5a、 No.5b、No.5c)で、深さ5~45 cmを鉛直方向に5 cm 間 隔で山中式土壌硬度計により硬度を測定 (5 回計測の平 均)するとともに、深さ15 cm、30 cm より1 個ずつ合計 6 個の円筒試料を非攪乱状態で採取した。

円筒試料 (n=34) について、河田・小島 (1979) に従っ て容積重、気相率、粗間隙率、飽和透水係数を測定した。 今回の試料はほぼ砂で構成されていたので、石英や長 石の真比重に相当する値 2.65 を土粒子の比重に用いた。 飽和透水係数の測定には定水位法を、粗間隙率の測定に は素焼板を用いた。全間隙率から粗間隙率を減じたもの を細間隙率とした。なお、締固められているかどうかの 比較対象として、風乾させた盛土材料をゆるく詰めた時 の容積重 (n=3)、山砂の採取現場 (宮城県大和町、大郷 町)の容積重 (n=5)を 100 mL 円筒を用いて測定した。日 本造園学会(2000)では、植栽基盤としての透水性の「良」、 「不良」の境界について飽和透水係数 10^3 cm s⁻¹ = 36 mm h⁻¹ を基準にしており、本稿でもこれを参考にした。山中式 土壌硬度計の硬度指数は 20 mm を超すと "根系発達阻害 樹種あり"、24 mm を超す場合に"根系発達阻害あり"と 判断されている (長谷川・猪俣 2015)。粒度分析をピペッ ト法にて行い、各層位の土性を国際土壌学会法に基づい て決定した。粗間隙率と飽和透水係数との関係における Spearman 順位相関係数は、統計解析ソフトウエア JMP12 (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA)を使用して求めた。

3. 結果

3.1 断面の形態的特徴

Table1 に断面の形態的特徴と断面写真を示す。盛土厚 は No.1 で は 158 cm、No.4 で は 200 cm で、No.1、No.4 の盛土の下には被災前の地表面である海砂が出現した。 No.2 および No.3 は、それぞれ試孔を作成した深さ 190 cm および 115 cm までには、被災前の地表面である海砂が 現れなかった。No.3、No.4 では山砂を材料とした盛土 の下に津波堆積物由来の再生資材が投入されていた。再 生資材は、No.3 では深さ 105 cm より下で、No.4 では深 さ 120 ~ 200 cm で観察された。いずれの地点にも共通 する特徴として、被害木由来のウッドチップが 5 ~ 10 cm 程度の厚さで地表に散布されていた(但しNo.1を除く)。 盛土は緻密で、構造発達がみられなかった。盛土には石 礫が含まれており、そのほとんどが腐朽礫であった。

盛土土層の大部分において土性は砂土または壌質砂 土で、山砂を材料とする盛土のほとんどは砂(粒径 2 ~ 0.02 mm)を主とするが、シルト(粒径 0.02 ~ 0.002 mm) 及び粘土(粒径 0.002 mm 未満)を5~15%含んでいた。 一方、No.1の深さ165 cm から採取された海砂のシルト 及び粘土含有率は5%未満であった。各断面においてシ ルトや粘土のような細粒成分が集積した層位は肉眼では 観察されなかった。No.3の深さ40~105 cm は他の地 点や層位に比して明らかに粗粒であった。円筒試料の解 析によれば、当該層位の礫(2 mm 以上)の体積含有率は 18~22%であるのに対し、他の試料は平均1.4%(最大 で4.2%)であった。なお、インターバルカメラによる 水溜まりの連続観察の結果、総雨量10 mm 程度の降雨 で水溜まりが発生し、降雨後も2日程度水溜まりが残存 したことが確認された。

3.2 硬度

山中式土壌硬度計による硬度指数の鉛直分布は、No.1 で深さ 20 ~ 80 cm にかけて 20 mm を超え、深さ 20 ~ 50 cm においてその断面の最大値 26 mm を示し、深さ 50 cm 以深は徐々に低下した (Fig.2a)。No.2 は他地点に 比べて硬度指数が低い傾向があり、深さ 20 cm 付近で 最大値 15 mm を示した。No.3 では材料が礫質である深 さ 40 cm 以深では 20 ~ 22 mm を示し、深さ 40 cm 以浅 では深さ 20 cm 付近で最大値 21 mm を示した。No.4 も 深さ 20 cm 付近で最大値 0.25 mm となった。No.5a でも 深さ 15 及び 20 cm で最大の硬度指数 19 mm を示した。 No.5b の深さ 5 ~ 15 cm、No.5c の深さ 5 ~ 35 cm で 20 mm を超えていた (Fig.2b)。以上のように、硬度指数 で 20 mm を超す硬い土層が比較的浅い深さ 10 ~ 40 cm の範囲を中心に出現し、土壌硬度は下層へ向かって漸減 していた。

3.3 容積重

容積重は、No.1の深さ 20 ~ 50 cm と No.3 の深さ 15 ~ 30 cm で 1.6 Mg m⁻³ を超え、各断面の最大であった (Fig.3)。No.2 では深さ 15 ~ 80 cm で 1.5 ~ 1.6 Mg m⁻³ を 示した。No.4 の最表層 (深さ 4 cm) で 1.8 Mg m⁻³ と、本 調査の試料のなかで最大を示した。No.5a ~ 5c では、深 さ 15 cm (n=3) では 1.6 \pm 0.0 Mg m⁻³ (平均 \pm 標準偏差、以下同じ)、深さ 30 cm (n=3) では 1.5 \pm 0.1 Mg m⁻³ であった。No.2 を除いて、いずれの地点でも 40 cm より浅い

調査地点	層位	深さ cm		Ŧ	形態的特徴						
				土色		硬度	土壤構造	石礫	水湿状態	備考	断面写真
No.1	C1	0~	4	7.5YR	5 / 4	鬆	無し	無し	乾	ウッドチップ無し	Contraction of the local division of the loc
	C2	4~	10	5YR	5 / 4	堅	無し	無し	乾		
	C3	10 ~	40	10YR	4 / 4	固結	無し	腐朽円中礫あり	乾~潤		
	C4	40 ~	60	10YR	4 / 4	固結	無し	腐朽円大礫あり 腐朽円中礫あり 腐朽亜角大礫乏し	乾~潤		A
	C5	60 ~	80	10YR	4 / 4	頗る堅	無し	腐朽円大礫あり 腐朽円中礫あり 腐朽亜角大礫乏し	乾~潤		
	C6	80 ~	100	5Y	5 / 4	堅	無し	腐朽円中礫乏し	潤		and the second second
	C7	100 ~	130	2.5Y	5 / 4	堅	無し	無し	潤		
	C8	130 ~	158	5Y	4 / 4	軟	無し	腐朽円大礫乏し	潤		- 27 M
	ΠC	158 ~	175 +	2.5Y	6 / 2	軟	無し	無し	潤	元の海砂	A VALLEY A

Table 1.	調査地点 No.1 ~ 4 の盛土断面と形態的特徴
	The morphological properties of profile in the embankment in plot No.1 ~ 4

調査地点	層位	深さ cm		形態的特徴 土色		硬度	土壤構造	石礫	水湿状態	備考	断面写真
No.2	L	5								ウッドチップ敷設	
	C1	0~	8	2.5Y	4 / 4	鬆	無し	無し	-		
	C2	8~	25	2.5Y	5 / 3	堅	無し	無し	-		
	C3	25 ~	70	2.5Y	5 / 3	軟	無し	無し	-		N. H. B. L. E.
	C4	70 ~	90	2.5Y	6 / 3	軟	無し	無し	-		- Renziel
	C5	90 ~	130	10YR	5 / 4	軟	無し	無し	-		
	C6	130 ~	190 +	2.5Y	5 / 4	鬆	無し	未風化角中礫乏し*	-		and the second second
*震災関連	の瓦礫と	こ思われる									

調査地点 層位 深さ 形態的特徴 土壤構造 石礫 水湿状態 備考 土色 硬度 断面写真 cm No.3 L 厚さ記載なし ウッドチップ敷設 45.0 C1 0~ 5 10YR 8 / 3 鬆 無し 無し 乾~潤 腐朽円小礫含む 腐朽半角小礫含む 腐朽半角小礫含む 腐朽円細礫あり 腐朽半角細礫あり C2 5 ~ 25 2.5Y 6 / 3 堅 無し 潤 腐朽半角袖味の 腐朽半角小礫含む 腐朽半角小礫含む 腐朽半角小礫あり 腐朽半角細礫あり 2.5Y 5 / 4 C3 25 ~ 40 やや堅 無し 湿 腐朽半角小礫富む 半腐朽半角細礫富む II C1 40 ~ 67 2.5Y 4 / 2 頗る堅 潤 無し 本 腐朽半角小礫富む 半腐朽半角細礫富む II C2 2.5Y 4 / 2 潤 67 ~ 85 堅 無し II C3 85 105 2.5Y 3 / 2 堅 無し 半腐朽半角細礫富む 湿~多湿 ШС 105 ~ 115 + N 1.5 / 0 無し 無し 多湿 再生資材

調査地点	層位	深さ cm			形態的特徴						
					土色		土壤構造	石礫	水湿状態	備考	断面写真
No.4	L		11							ウッドチップ敷設	have a start attar
	C1	0~	8	7.5Y	5 / 1	軟	板状**	無し	潤~湿		A - Contraction of the second
	C2	8~	27	2.5Y	4 / 6	固結	無し	無し	潤		
	C3	27 ~	45	2.5Y	4 / 4	堅	無し	無し	潤		
	C4	45 ~	78	10YR	4 / 4	堅	無し	無し	潤		
	C5	78 ~	120	2.5Y	4 / 3	堅	無し	風化亜角大礫乏し	潤		
	C6	120 ~	200	10YR	1.7 / 1	堅	無し	無し	潤~湿	再生資材	
	ΠC		200 +		-	-	-	-	_	元の海砂	A LANDA

**板状の不連続な膠結面に酸化鉄の集積(10YR4/6 褐色)が5層程度あり







土層で容積重が大きかった。風乾させた盛土材料をゆる く詰めた場合の容積重は $1.2 \pm 0.0 \text{ Mg m}^3$ 、山砂の採取 現場の容積重は $1.3 \pm 0.1 \text{ Mg m}^3$ であった。比重 2.65 の 球体が立方充填された場合(均一な粒子を粗く充填する 場合に理論的に最小の容積重が得られる)の容積重は 1.4 Mg m^3 である(ヒレル 1998a)。

3.4 気相率

近隣の気象観測所 (仙台)によれば、No.1 は調査7日前に14.0 mm d⁻¹、No.2 は調査7日前に6.5 mm d⁻¹、No.3 は調査8日前に6.5 mm d⁻¹の降雨があった。No.4 は調査の2、5、6日前にそれぞれ4.5、18.5、19.5 mm d⁻¹、No.5a~cは調査の4、6日前にそれぞれ8.0、57.5 mm d⁻¹の降雨があった (気象庁 2016)。気相率は全般的には0~30%の範囲にあって、No.1の深さ20~80 cm では4~7%であった (Fig.4)。No.4 の最表層 (深さ4 cm) で







Fig. 4. 盛土の気相率の鉛直変化 The vertical variation of air content in the embankment

は0%を示した。No.5a ~ 5c の深さ 15 cm で5~7%、 深さ 30 cm で8~17%と、No.1、No.4、No.5a ~ c で特 に気相が少ない傾向であった。日本の森林土壌の気相率 は5~50%(河田 1989)とされ、そのうちの低い気相率 をもつ、湿性な森林土壌(湿性褐色森林土、湿性黒色土) の気相率は5~30%であり、今回の盛土の気相率は湿 性な森林土壌と同等であった。

3.5 粗間隙率

No.1 の深さ 165 cm の海砂 (粗間隙率 36%、細間隙率 6%)を除けば、粗間隙率は 5~30%、細間隙率は 15~ 30%の範囲にあった。No.1 の深さ 20~75 cm、No.2 の 深さ 16 cm、No.3 の深さ 15 cm、45 cm では粗間隙率が 20%未満であった (Fig.5)。No.4 は深さ 99 cm から採取さ れた 1 試料を除き、No.5a~5c も No.5a の深さ 30 cm か ら採取された 1 試料を除き粗間隙率は 20%未満であっ



Fig. 5. 盛土の粗間隙率の鉛直変化 The vertical variation of coarse porosity in the embankment



Fig. 6. 盛土の飽和透水係数の鉛直変化 The vertical variation of saturated hydraulic conductivity in the embankment

た。特に No.4 の深さ 4 cm の粗間隙率は 5%と非常に小 さい値であった。盛土では、20%未満の粗間隙率が概ね 深さ 10 ~ 30 cm を中心とした深さ 75 cm 以浅で多く観 察された。この粗間隙率の値は砂丘地の海岸林下層土の 粗間隙率 20 ~ 45% (後藤ら 1987a, 1987b, 森貞ら 1987) より小さいものであった。

3.6 飽和透水係数

盛土試料が示した飽和透水係数は $3 \times 10^{5} \sim 3 \times 10^{2}$ cm s⁻¹ の範囲にあった。No.1 の深さ $5 \sim 75$ cm、No.2 の 深さ 16 cm、No.4 の深さ 15 ~ 40 cm より採取された試料の飽和透水係数は 10^{4} cm s⁻¹ オーダーを示した (Fig.6)。No.5a ~ 5c の 6 試料のうち、No.5a の深さ 30 cm から採取された1 試料以外は $10^{5} \sim 10^{4}$ cm s⁻¹ オーダーであった。なお、No.1 の深さ 165 cm の海砂および No.3 の深さ



○採取深さ2~48cm △採取深さ61~165cm

Fig. 7. 飽和透水係数と粗間隙率の関係

縦方向の点線は粗間隙率が 22%、横方向の点線は 飽和透水係数が 10³ cm s⁻¹ を示す。

The relationship between the coarse porosity and the saturated hydraulic conductivity

Vertical and horizontal dotted lines represent 22% in coarse porosity and 10^{-3} cm s⁻¹ in saturated hydraulic conductivity, respectively.



○採取深さ2~48cm △採取深さ61~165cm



40 ~ 105 cm の粗粒な層の飽和透水係数は 10⁻² cm s⁻¹オー ダーであった。10⁻⁴ cm s⁻¹オーダーの飽和透水係数が深 さ 10 ~ 20 cm を中心に多数存在していることは盛土の 透水性が不良であることを示している。

3.7 粗間隙率と飽和透水係数との関係

Fig.7 に粗間隙率と飽和透水係数との関係を示す。材料が異なる試料 (No.1 の海砂、No.3 の粗粒な層、No.4 の再生資材)を除いた場合の粗間隙率と飽和透水係数との関係に有意な正の相関 (r_₹0.68、P<0.001、n=29) が認められた。粗間隙率が 22%を上回れば、飽和透水係数は 10³ cm s⁻¹以上となっていた。

3.8気相率と間隙組成の関係

Fig.8 に気相率と全間隙率に占める粗間隙率の割合との関係を示す。気相率が29%と高かったNo.1の海砂は、間隙組成について粗間隙:細間隙の比率がおよそ9:1 であった。気相率が0%であった、No.4 の最表層(深さ4 cm)の全間隙率に占める粗間隙率の割合は13%と、全間隙のうちほとんどが細間隙により構成されていた。材料が異なる試料(No.1 の海砂、No.3 の粗粒な層、No.4 の再生資材)を除いた場合、気相率の低い試料は全間隙に占める粗間隙の割合が小さい傾向がみられた。

4.考察

4.1 生育基盤盛土の物理性

今回調査した生育基盤盛土では、根の侵入を妨げる 20 mm 以上の硬度指数が深さ 10 ~ 40 cm の範囲を中心 に観察された (Fig.2)。風乾させた盛土材料をゆるく詰め た場合の容積重、山砂の採取現場の容積重、比重 2.65 の球体を粗く充填して得られる最小容積重より大きい 1.5 Mg m⁻³ 以上の容積重が、深さ 40 cm より浅い範囲を 中心に観察された (Fig.3)。粗間隙率について 20% を下 回る試料は概ね深さ 10 ~ 30 cm を中心とした深さ 75 cm 以浅で多く観察された。測定項目間、調査地点間で鉛直 変化の傾向は全て一致しているわけではないが、硬度指 数 20 mm 以上で容積重 1.5 Mg m⁻³ 以上、かつ粗間隙率 20%未満を示す深さは、10 ~ 30 cm を中心とした 75 cm 以浅であった。これらの結果から、深さ 10 ~ 40 cm を 中心に概ね 75 cm 以浅で、盛土は密に詰まっていて、締 固められた状態にあると考えられた。

締固めの際、細粒分 (JIS では、粒径 74 µm 以下)を含 むほど容積重が大きくなること、最適含水比付近で締固 めると、同じエネルギーで締固めても容積重が大きくな る、あるいは同じ容積重に少ないエネルギーで達するこ とが知られている (吉岡ら 1973,矢橋・金光 1985)。これ らの報告は、砂 (2000 ~ 75 µm)を 80 ~ 90%、74 µm 以 下の細粒分を 10 ~ 20%含む、"稲城砂"と呼ばれる材料 を対象にしたものである。今回用いられた盛土材料も砂 を主成分としてシルト及び粘土を 5 ~ 15% 含んでおり、 "稲城砂"と同様の特徴をもっていた。これらのことか ら、材料の粒径組成が締固めを促進した可能性もある。 なお、硬く密度の高い層は雨滴衝撃やスレーキングなど で分散した細粒成分が集積して乾燥した場合にも形成さ れるが、断面観察では細粒成分が集積した層位は肉眼で は観察されなかった。このような集積層は薄い膜状とし て形成されたり、砂粒子の間隙を埋めたりする可能性が あるので、微細形態の観察などにより詳細に検討する必 要がある。

4.2 生育基盤盛土の飽和透水係数

粗間隙率と飽和透水係数との関係について、粗間隙率 が 20%未満の 17 試料 (山砂を材料とする) のうち 12 試 料で 10⁻⁴ cm s⁻¹のオーダーの飽和透水係数を示し、透水 性が不良であった。透水性不良を示したのは深さ 50 cm 以浅の試料がほとんどであった。粗間隙率が小さいと飽 和透水係数も低いことは、頻繁に機械走行があった林地 作業道跡で報告されている (阿部ら 2015)。この事例で は、未攪乱林地の粗間隙率は20~33%、飽和透水係数 は 10⁻³~10⁻² cm s⁻¹オーダーであったが、作業道跡の粗 間隙率は 5 ~ 12%、飽和透水係数は 10^{-5} ~ 10^{-4} cm s⁻¹ オー ダーとなっていた。本報の結果 (Fig.7) のように粗間隙 率が小さいと飽和透水係数が低い傾向がみられたのは、 ヒレル (1998b) でも示されているように、圧力が加わっ て土が締固められ、通気通水に寄与する比較的大きな間 隙の体積が減少し、同時に間隙の連続性も低下したため と考えられる。以上のことから、締固められたことによ り、飽和透水係数が低下し、水溜まりができるようにな ったと考えられる。

4.3 造成された盛土の生育基盤としての適性

気相が少ないと、土壌中の通気が不良となり酸素が不 足することによって、根の呼吸障害、養分吸収が妨げら れるほか、根の伸長、活力低下に伴う根腐れの発生およ び微生物活性の低下をもたらす。植物の根が伸長できる 限界の気相率は5~20%の範囲で変動するが、平均す ると10%と言われている(ヒレル1998a)。本調査で採集 した 34 円筒試料のうち 28 試料が気相率 20%未満であ り、No.1、No.4、No.5a ~ 5c で 10%未満もみられるなど、 気相率は低い傾向にあった。また、気相率10%未満で ある 11 試料のうち、(No.1 の深さ 143 cm から採取され た1 試料を除く) 10 試料は容積重が 1.5 Mg m⁻³ 以上、か つ粗間隙率が20%未満で、採取深さは73 cm以浅であり、 気相率が低い箇所と締固められた箇所とは概ね一致して いた。なお、最後の降雨から24時間以上経過している こと、No.4とNo.5a~cはNo.1~3に比べて先行降雨 が多いのに No.1 の深さ 20 ~ 73 cm は No.4 及び No.5a ~ c と同じかそれより低い気相率であることから、降雨に よる土壌水分の増加が気相率を低くさせた主因とは考え にくかった。Fig.8に示されているように気相率の低い 試料は全間隙に占める粗間隙の割合が小さかった。気相 率低下の理由について、締固めにより単に固相率が増加 しただけでなく、締固めに伴い粗間隙の減少と細間隙の 増加といった間隙組成の変化が起こり、細間隙のような 水分移動に寄与しない間隙が増えたことも挙げられる。

本報で調査した盛土は、"根系発達阻害樹種あり"(長谷川・猪俣 2015)とされる山中式土壌硬度計の硬度指数 で20mmを超す値が頻繁に認められ、一部では"根系 発達阻害あり"とされる24mmを超す値も観察された (Fig.2a及び2b)。千葉県の九十九里浜に造成された盛土 のうち深耕が未実施の地点(山中式土壌硬度計で23mm を超える値が頻繁にみられた)では、植栽から10年経 過したクロマツの地上部の成長は良好であったものの、 根系が深部まで発達したものがみられなかったと報告さ れている(野原・高橋 2007)。このことから、気相率や 硬度の測定結果から判断して、本報で調査した盛土にお いても土層の固結や通気不良により根の伸長が阻害され る可能性がある。

5.まとめ

水溜まりが発生した生育基盤盛土について、さまざま な物理特性を明らかにした。深さ10~40 cmを中心と して深さ75 cm以浅で、山中式土壌硬度計の硬度指数で 20 mm、容積重で1.5 Mg m³を超え、かつ粗間隙率が20% 未満で、飽和透水係数が10⁴ cm s⁻¹オーダーとなること が多かった。以上のように、盛土の深さ10~40 cm を 中心とした深さ75 cm以浅で硬く、密に充填され、粗間 隙が少なかったことから、締め固められた状態にあっ た。また、気相率は20%未満が8~9割を占め、特定 の地点で10%未満が多くみられるなど、盛土は硬度が 高いだけでなく、気相率が低い傾向にあった。根系の盛 土深部までの伸長が阻害されることにならないよう、施 工方法を工夫する等の取り組みが重要と考えられる。

謝辞

本研究では、仙台森林管理署管内松林国有林、仙台市 有林を試験地として借用させていただいた。東北森林管 理局および仙台森林管理署、仙台市役所の皆様、森林総 合研究所東北支所 小野賢二主任研究員、森林総合研究 所九州支所 清水晃調整監、森林総合研究所 金子真司 領域長、大貫靖浩研究室長、平井敬三研究室長、小林政 広チーム長、宮城大学 千葉克己准教授、東北農業研究 センター 冠秀昭博士、林木育種センター東北育種場 織部雄一朗育種課長、福島県林業研究センター 小沢創 主任研究員には調査遂行や結果の解析に関してご助言、 ご協力をいただいた。以上の方々に深く感謝の意を表し ます。本研究は森林総合研究所運営交付金プロジェクト 「海岸林再生における盛土土壌の湛水原因の解明と改善 策の提案」によって行われた。

引用文献

阿部 俊夫・相澤 州平・橋本 徹・佐々木 尚三 (2015) ハーベスタ・フォワーダシステムによる間伐 跡地からの濁水発生一生田原国有林の事例―. 北森 研, 63, 53-56.

- ダニエル ヒレル (1998a) (岩田 進午・内嶋 善兵衛 監 訳, 2001a) 環境土壌物理学 I 土と水の物理学. 農林 統計協会, 318pp.
- ダニエル ヒレル (1998b) (岩田 進午・内嶋 善兵衛 監訳 , 2001b) 環境土壌物理学Ⅲ環境問題への土壌物理学 の応用.農林統計協会,322pp.
- 後藤 和秋・山本 肇・丸山 明雄 (1987a) 土壌環境の 解析 (2) 酒田クロマツ海岸林. 松井 光瑶・土井 恭次・石川 政幸編 "プロジェクト研究成果シリー ズ 185 環境変化に対応した海岸林の環境保全機能 の維持強化技術の確立に関する研究".農林水産技 術会議, 22-24.
- 後藤 和秋・山本 肇・丸山 明雄 (1987b) 人為による 土壌悪化の実態解析 (2) 酒田クロマツ海岸林. 松井 光瑶・土井 恭次・石川 政幸編 "プロジェクト 研究成果シリーズ 185 環境変化に対応した海岸林 の環境保全機能の維持強化技術の確立に関する研 究".農林水産技術会議,72-74.
- 長谷川 秀三・田畑 衛・小澤 徹三・佐藤 吉之 (1984) 重機造成地の植栽基盤の物理性と活力度の関 係について一高速道路植栽地を例にして一. 造園雑 誌,48,104-122.
- 長谷川 秀三・猪俣 景悟 (2015) 陸前高田松原再生の 成功に向けた植栽基盤造成試験の取組. 日緑工誌, 41(2), 336-340.
- 星野 大介 (2012) 東北地方太平洋沖地震津波による岩 手県沿岸の海岸林と集落の被害状況.日林誌,94(5), 243-246.
- 猪内 正雄 (2001) 森林作業の機械化が森林環境にどん な影響を及ぼすのか.森林科学, 32, 25-33.
- 伊藤 智弥 (2015) 盛土を伴う海岸防災林復旧工事と植 栽までの手順.治山研究発表会論文集, 54, 83-89.
- 河田 弘・小島 俊郎 (1979) 環境測定法IV-森林土壌 -.共立出版, 190pp.
- 河田 弘 (1989) 森林土壤学概論. 博友社, 399pp.
- 気象庁 (2016) "過去の気象データ検索", http://www.data. jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php, (参照 2016-02-03).
- 日本造園学会 (2000) 緑化事業における植栽基盤整備マ ニュアル.ランドスケープ研究, 63(3), 224-241.
- 野原 咲江・高橋 孝之 (2007) 海岸保安林における湿 地対策としての盛土工法の評価一クロマツ 10 年生 の根系発達一. 千葉県森林研究センター研究報告, 2, 1-6.
- 森貞 和仁・田中 永晴・大角 泰夫(1987) 土壌環境の 解析(1) 東海村クロマツ林.松井 光瑶・土井 恭 次・石川 政幸編 "プロジェクト研究成果シリーズ 185 環境変化に対応した海岸林の環境保全機能の維 持強化技術の確立に関する研究".農林水産技術会 議,20-23.
- 林野庁 (2013) "平成 24 年度 森林·林業白書",

- http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/24hakusyo_h/all/ a11.html, (参照 2016-02-22).
- 坂本 知己 (2015) 津波による海岸林の被害と海岸林再 生で盛土をする理由. 日緑工誌, 41(2), 334-335.
- 田村 浩喜 (2012) 仙台平野の海岸林における根返り被 害.森林科学, 66, 3-6.
- 渡部 公一・海老名 寛・古川 和史・堀米 英明・ 大築 和彦・上野 満・宮下 智弘・坂本 知己 (2014) 2011 年東北地方太平洋沖地震津波による仙

台平野の海岸林被害と地下水深度及び立木サイズ との関係.海岸林学会誌,13(1),7-14.

- 矢橋 晨吾・金光 達太郎 (1985) 特殊土の植栽基盤と しての改良 I. 稲城砂の物理的性質. 千葉大学園芸学 部学術報告, 35, 43-46.
- 吉岡 昭三・木賀 一美・小杉 紘平・前田 穂積 (1973) 稲城砂の土質工学的性質と土工事設計基準, 土と基礎, 21(12), 23-29.

The physical property of embankment with a rain pool : A case study of embankment built in the early stage of the Coastal Forest Restoration Project after tsunami

Yoshiki SHINOMIYA^{1)*}, Akihiro IMAYA^{2), 3)}, Kiyomi TAKANASHI⁴⁾ and Tomoki SAKAMOTO¹⁾

Abstract

Immediately after the Great East Japan Earthquake, an embankment was built in the Arahama coastal area as a planting base by the Coastal Forest Restoration Project. It is feared that a rain pool and the hardness of a part of the embankment, which was built in early year, inhibited the growth of planted trees. Planting bases tend to become compacted by heavy construction machinery, which allows rain water to pool on the embankment. The physical properties of the embankment were investigated in Sendai City, Miyagi Prefecture, Japan. Most soil samples collected from a depth of lower than 75 cm (especially 10 to 40 cm) had the Yamanaka hardness index of higher than 20 mm, a bulk density of higher than 1.5 Mg m⁻³, and a coarse porosity of lower than 20%. The embankment was hard, densely packed and had low coarse porosity, indicating that the embankment has been compacted.

Key words : coastal forest restoration, embankment, soil physical properties, bulk density, coarse porosity, compaction

Received 20 June 2016, Accepted 15 November 2016

¹⁾ Tohoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI)

²⁾ FFPRI

³⁾ Present address: Japan International Research Center for Agricultural Sciences

⁴⁾ Sendai District Forest Office, Tohoku Regional Forest Office

^{*} Tohoku Research Center, FFPRI, 92-25 Nabeyashiki, Shimokuriyagawa, Morioka, Iwate, 020-0123 JAPAN; e-mail: sinomiya@affrc.go.jp